

Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы нагляд»
(Дзярэнергагазнагляд)

Філіял Дзяржаўнай установы
«Дзяржаўны энергетычны і
газавы нагляд»
па Магілёўскай вобласці

МАГІЛЁўСКАЕ МІЖРАЁННАЕ
АДДЗЯЛЕННЕ

вул. Заслонова, 22а, 212015, г. Магілёў
тэлефон/факс (0222) 63 66 31
сайт: mogilev-nadzor.by
УНП 193226714
Р/р. ВУ95АКВВ30151055815287000000
у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКВВВУ21700

Государственное учреждение
«Государственный энергетический и газовый надзор»
(Госэнергогазнадор)

Филиал Государственного учреждения
«Государственный энергетический и
газовый надзор»
по Могилёвской области

МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ул. Заслонова, 22а, 212015, г. Могилёв
телефон/факс (0222) 63 66 31
сайт: mogilev-nadzor.by
УНП 193226714
Р/сч. ВУ95АКВВ30151055815287000000
в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВУ21700

Л.С. Д. Д. Д. Д. № ад

на № _____ ад _____

Руководителю _____

О несчастном случае на производстве

Информационное письмо

Несмотря на проводимую работу по профилактике электротравматизма, продолжают иметь место несчастные случаи на производстве. Направляю вам для ознакомления и проработки с электротехническим персоналом предприятия информацию о несчастном случае, произошедшем с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда ЭСЦ №9 ОАО «Могилевский завод «Строммашина» Назаровым Денисом Андреевичем, проходившим стажировку.

07.10.2019г. Назаров Д.А. получил устное задание от руководителя стажировки электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда ЭСЦ №9 Зуборева А.А. по подключению удлинителя к шкафу управления ванной хрома на гальваническом участке в цеху товаров народного потребления. При подключении удлинителя Назаров Д.А. снял крышку автоматического выключателя АП-50, и в момент присоединения удлинителя к не отключенному автоматическому выключателю произошло короткое замыкание между двумя фазами автоматического выключателя и оголенной частью провода. В результате возникшей электрической дуги электромонтер Назаров Д.А. получил повреждение левого глаза (ожог роговицы). В момент подключения удлинителя Назаровым Д.А., Зуборев А.А. отвлекся и начал заниматься подключением тэна в гальванической ванне, находящейся рядом. Персоналом предприятия пострадавший был доставлен в УЗ «Могилевская городская больница СМП».

Причиной несчастного случая является выполнение работ по присоединению удлинителя к токоведущим частям под напряжением, без выполнения организационных и технических мероприятий.

Ознакомьте электротехнический персонал предприятия с информацией о несчастном случае с проработкой причин несчастного случая.

Информацию о проделанной работе представить в территориальные органы ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области по месту их расположения.

Начальник



В.Я.Чернов

636510
Веремьев