

Філіял дзяржаўнай установы  
«Дзяржаўны энергетычны і  
газавы надзор»  
па Магілёўскай вобласці

**МАГІЛЁўСКАЕ МІЖРАЙОННАЕ  
АДДЗЯЛЕННЕ**  
Быхаўская раённая энэргагазінспекцыя

вул. Савецкая, 66, 213320, г.Быхаў  
тэлефон/факс (8-02231) 5-66-16  
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>  
УНП 193226714  
Р/р. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк»  
БІК АКВВВУ2Х

06.10.2020г. № 228

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Філіял государственного учреждения  
«Государственный энергетический и  
газовый надзор»  
по Могилёвской области

**МОГИЛЁўСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ**  
Быховская районная энэргагазінспекцыя

ул. Советская, 66, 213320, г.Быхов  
телефон/факс (8-02231) 5-66-16  
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>  
УНП 193226714  
Р/сч. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
БИК АКВВВУ2Х

Руководителям организаций,  
предприятий и учреждений  
Быховского района.

О несчастных случаях при  
поражении электрическим током

### Информационное письмо

Несмотря на проводимую работу по профилактике электротравматизма, продолжают иметь место несчастные случаи с населением при ловле рыбы в охранных зонах линий электропередач, выполнения работ в охранных зонах линий электропередач, а так же в быту. Направляю Вам для ознакомления и проработки с подчиненным персоналом, учащимися средних и дошкольных учебных заведений.

Так 27.09.2020г. произошел несчастный случай со смертельным исходом с жителем г.Высокое в д.Хмели Каменецкого района Брестской области. Пострадавший и двое его знакомых, отдыхая на приусадебном участке, отправились на искусственный водоем с удочками для рыбной ловли. Спустя некоторое время знакомые пострадавшего услышали хлопок и увидели лежащего на земле своего приятеля, после чего ими была вызвана скорая медицинская помощь. По приезду на место несчастного случая кареты скорой медицинской помощи была констатирована смерть пострадавшего. В ходе осмотра установлено, что фактически водоем находился в охранной зоне воздушной линии электропередач напряжением 10кВ, а именно: крайняя береговая линия искусственного водоема расположена на расстоянии 2 метра от вертикальной плоскости, отстоящей от крайнего провода ВЛ-10кВ. Водоем огорожен по периметру металлической изгородью и расположен в соответствии с разрешением на устройство водоема сельисполкомом. На опоре, в непосредственной близости от места происшествия несчастного случая, вывешен знак о запрете рыбной ловли в охранной зоне ВЛ. Так же установлено, что длина удилица, применяемого пострадавшим, составляет около 8 метров, выполненного из карбона (углеволокно), который проводит электрический ток.


05.09.2020г. произошел несчастный случай со смертельным исходом в д.Избино Вилейского района Минской области с учеником 10 класса ГУО «Средняя школа №1 г.Вилейки». Пострадавший, со слов сестры, спустился без обуви в подвал жилого дома за продуктами. Размер подвала примерно 2х2 метра, стены бетонные,

пол земляной, высота около 1,7 метра. В это время на кухне рядом у входа в подвал, находился отец пострадавшего. Он увидел, что сын упал на землю подвала и позвал на помощь родственников. Они достали пострадавшего с подвала и начали делать реанимационные мероприятия. В это время родственники вызвали скорую медицинскую помощь, но решили не ждать, а отвезли мальчика на своей машине в УЗ «Вилейская ЦРБ». Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако ближе к вечеру констатировали смерть. Предположительно в подвале жилого дома пострадавший дотронулся до неизолированного откусанного кабеля, выведенного из бетонной стены, находящегося под напряжением. Напряжение на электрический кабель подавалось выключателем, установленным на кухне, для освещения помещения подвала.

13.09.2020г. произошел несчастный случай со смертельным исходом с жителем г.Заславль Минской области. При выяснении обстоятельств произошедшего, а так же со слов свидетелей, было установлено, что пострадавший, выполняя сельхозработы на земельном участке, приставил металлическую лестницу к опоре воздушной линии электропередач напряжением 10кВ, находящейся в непосредственной близости к земельному участку, совершил наброс провода на линию электропередач для выполнения сварочных работ на самодельной сельхозмашине и был смертельно травмирован. Очевидцами произошедшего по телефону были вызваны скорая медицинская помощь и работники МЧС. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть пострадавшего.

На основании вышеперечисленных несчастных случаев со смертельным исходом можно сделать вывод, что пострадавшие не были в достаточной мере осведомлены о простых правилах электробезопасности при соблюдении которых, обеспечивается безопасность жизни людей и окружающих.

Начальник Быховской  
районной энергогазинспекции



Б.А. Гернеза