

Дзяржаўная ўстанова  
«Дзяржаўны энергетычны і газавы нагляд»  
(Дзяржэнергагазнагляд)

Філіял дзяржаўнай установы  
«Дзяржаўны энергетычны і  
газавы нагляд»  
на Магілёўскай вобласці

вул. Заслонова, 22а, 212015, г. Магілёў  
тэлефон/факс (0222) 63-78-66  
сайт: mogilev-nadzor.by  
УНП 193226714  
Р/р. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк»  
БІК АКВВВУ2Х

Государственное учреждение  
«Государственный энергетический и газовый надзор»  
(Госэнергонадзор)

Филиал государственного учреждения  
«Государственный энергетический и  
газовый надзор»  
по Могилёвской области

ул. Заслонова, 22а, 212015, г. Могилёв  
телефон/факс (0222) 63-78-66  
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>  
УНП 193226714  
Р/сч. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
БИК АКВВВУ2Х

15.04.2021 № 04/1064  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Руководителю организации

О несчастных случаях при  
выполнении работ вблизи  
воздушных линий электропередачи

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Проведение работ в охранных зонах линий электропередачи с нарушением требований «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» приводит к несчастным случаям.

Так 31.03.2021 в 11 час. 40мин. в диспетчерскую службу Минского РЭС филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» поступила информация о несчастном случае с персоналом ОАО «Большая стройка». При выяснении обстоятельств произошедшего, а также со слов свидетелей, было установлено, что персонал ОАО «Большая стройка» выполнял работы по обшивке металлопрофилем здания склада, принадлежащего ОАО «Большая стройка», с помощью вышки-туры. Для смены места выполнения работ персонал ОАО «Большая стройка» перемещал вышку-туру вдоль здания и приблизили её на недопустимое расстояние до проводов рядом проходящей кабельно-воздушной линии (далее - КВЛ) 10 кВ, находящихся под напряжением. В результате чего работники ОАО «Большая стройка» были травмированы электрическим током. Очевидцами произошедшего по телефону была вызвана скорая медицинская помощь. Персоналом скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения.

Предварительной причиной несчастного случая с персоналом ОАО «Большая стройка» является:

- самовольное приближение пострадавших на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, КВЛ, находящимся под напряжением.

Подобный несчастный случай произошел в г. Минске 10.02.2009 г. с монтажниками ЗАО «Электросервисстрой». После производства работ по замене лампы с передвижных металлических лесов высотой 8 метров монтажниками осуществлялось перемещение лесов на склад в собранном виде по дороге в охранной зоне воздушной линии электропередачи 110 кВ. В процессе перемещения работники приблизили леса на недопустимое расстояние к проводу, находящемуся под напряжением. В результате два человека погибли на месте, третьего отбросило в сторону, он получил ожоги. Погибшим работникам было 21 и 27 лет.

Охранная зона воздушных линий электропередачи устанавливается вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2 метра – для ВЛ напряжением до 1 кВ, 10 метров – для ВЛ 6-10 кВ, 15 метров – для ВЛ 35 кВ, 20 метров – для ВЛ 110 кВ, 25 метров – для ВЛ 220 кВ, 30 метров – для ВЛ 330 кВ.

Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи и обеспечения надежной работы электрических сетей филиал Госэнергонадзора по Могилевской области ПРЕДЛАГАЕТ:

- проработать настоящее информационное письмо с электротехническим персоналом и персоналом, задействованным в строительно-монтажных работах;
- допуск сторонних организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи проводить в соответствии с требованиями ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;
- выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи проводить с письменного согласия владельца электрических сетей, в ведении которого находится воздушная линия, с оформлением наряда-допуска на производство таких работ;
- определить порядок надзора за производством работ, проводимых вблизи воздушных линий электропередачи, и обеспечить безопасность их проведения;
- организовать безопасное передвижение высокогабаритных машин и механизмов вблизи ВЛ;
- перед началом строительных и других работ в охранных зонах электрических сетей проводить инструктажи персоналу о порядке производства работ в охранных зонах линий электропередачи;
- организовать работу по изучению сотрудниками организации методов освобождения и оказания доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока;
- провести внеплановый инструктаж об опасности поражения электрическим током с персоналом, задействованным в строительно-монтажных работах.

Информацию о проделанной работе представьте в территориальные структурные подразделения (районные энергогазинспекции, межрайонные отделения) филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области по месту их расположения до 23 апреля 2021 года.

Главный инженер

 В.В. Красновский

Щенников  
636502